COSEL 基本特性データ

型名	回路方式	発振周波数	入力電流 突入電流		基板/パターン面			直並列運転可否	
至石	凹陷刀丸	(kHz)	(A)	防止回路	材質	片面	両面	直列	並列
MMC8A	自励フライバック	70~250	0.2	LFの抵抗	コンポジット	0		% 1	×
MMC50A	自励フライバック	75~390	1.23	サーミスタ	コンポジット	0		% 1	×
ммс75В	シングルフォワード	140	1.73	SCR	コンポジット	0		※ 1	×
MMC100B	シングルフォワード	140	2.6	SCR	ガラスエポキシ		0	% 1	×

- **1 取扱説明 直列・並列運転欄を参照ください。 ** フライバック方式はリンギングチョーク方式ともいいます。 ** フライバック方式の発振周波数は、入力・負荷条件で変化します。 ** 入力電流値は、定格入力・定格負荷時の値を示します。

MMC

■その他特性データ

その他特性データは、http://www.cosel.co.jp/dl/をご参照ください。

June 03, 2011 **MMC-10**




1	端子配列	MMC-12
2	機能説明	MMC-12
	2.1 入力電圧範囲 2.2 突入電流 2.3 過電流保護 2.4 過電圧保護 2.5 出力電圧可変範囲 2.6 絶縁耐圧 2.7 +5V最低出力電流	MMC-13
3	直列•並列運転	MMC-13
4	実装・取付方法	MMC-13
	4.1 取付方法 4.2 ディレーティング 4.3 取付ねじ	MMC-13 MMC-13 MMC-14

MMC

端子配列

MMC8A



MMC

①V1 +5V出力端子 ②G1 (+5V) GND端子

③V2 出力端子 ④G2 (V2, V3) GND端子 ⑤V3 出力端子

7AC (N) 8NC (9)AC(L)

入力端子AC85~132V 1 φ 47~440Hz or DC110~170V


⑩出力電圧可変ボリューム(+5V) ⑪出力電圧確認用LED(+5V)

⑥FG 接地端子

入出:	カコネクタ	適合ハウジング(ターミナル)			
	10-31-1048				
CN2	00 65 2050	09-50-1053 (08-70-1031)			
	09-00-2059	F / // 00 70 4004)			

または 08-70-1031) (メーカ:モレックス)

MMC50A, MMC75B, MMC100B



①V1 +5V出力端子

②G1 (+5V) GND端子 ③V2 出力端子

④G2 (V2, V3) GND端子

⑤V3 出力端子 ⑥FG 接地端子 ⑦AC(L)] 入力端子AC85~132V 1 ф ®AC (N) ∫47~440Hz or DC110~170V

⑨出力電圧確認用LED(+5V)

⑩出力電圧可変ボリューム(+5V)

入出力コネクタ 適合ハウジング(ターミナル) 10-63-3044 (08-70-1030 CN1 10-31-1048 または 08-70-1031) 09-50-1103 (08-70-1030 CN2 09-65-2109 または 08-70-1031)

(メーカ:モレックス)

2機能説明

2.1 入力電圧範囲

■入力電圧範囲

AC85V~AC132VまたはDC110V~DC170Vでご使用になれます。 安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「AC100~AC120V (50/60Hz)」です。

■接続時の注意

上記以外の入力電圧を印加した場合は、仕様を満足しない場合 や電源を破壊することがありますので、ご注意ください。

2.2 突入電流

- ■入力突入電流防止回路を内蔵しています。
- ■入力にスイッチなどをご使用の場合は、入力突入電流に耐える よう選定してください。

MMC50A

■突入電流防止には、パワーサーミスタを使用しているため、通電 後の入力再投入の際は電源が充分冷えてから行ってください。

●MMC75B, MMC100B

■突入電流防止には、SCRを使用しているため、入力再投入時間が 短い場合は、突入電流防止回路が解除していることがあります ので、充分時間をおいてから再投入してください。

2.3 過電流保護

■過電流動作


過電流保護回路(定格電流の105%以上で動作)を内蔵しており、 20秒未満の短絡・過電流に対して保護します。短絡・過電流状 態を解除すれば、自動的に復帰します。

■長時間の短絡・過電流

20秒以上の過電流・短絡状態が続きますと、内部素子を破壊す ることがありますので、ご注意ください。

■フノ字特性の場合

過電流保護特性がフノ字特性(以下)をもつ機種は、ランプ、 モーターなどの非線形負荷や定電流負荷を接続されますと、起動 時に出力電圧が立上がらないことがありますのでご注意ください。



:電源負荷特性

-----:: 負荷側特性 (ランプ、モーター、定電流負荷など) 注)ランプ、モーター、定電流負荷などの場合、 A点で立上がりが停止することがあります。

2.4 過電圧保護

MMC50A, MMC75B, MMC100B

■過電圧保護動作

AVR1には、過電圧保護回路(定格電圧の115~140%で動作)が 内蔵されています。過電圧保護回路が動作したときは、入力を 遮断し、*2分以上経過後、入力電圧再投入で出力電圧が復帰し ます。

※復帰までの時間は、動作時の入力電圧などで変わります。

●注意事項

出力端子に定格電圧以上の電圧が外部から印加されると、誤動 作や故障の原因となりますのでお避けください。モーター負荷 ご使用の場合など、可能性が避けられない場合は当社までお問 い合わせください。

2.5 出力電圧可変範囲

- ■AVR1の出力電圧可変は、ボリュームによって可能です。
- ■出力電圧は、ボリュームの時計方向の回転で高くなり、反時計 方向で低くなります。
- ■ボリュームを回しすぎますと、過電圧保護回路が動作する場合 がありますので、出力電圧を設定する場合、一旦ボリュームを 反時計方向いっぱいに回し、次に徐々に時計方向に回し任意の 値まで電圧を上昇させ設定してください。

2.6 絶縁耐圧

■受入検査などで耐圧試験を行うときは電圧を徐々に上げてくだ さい。また、遮断するときもダイヤルを使用し、電圧を徐々に 下げてください。


特に、タイマー付き耐圧試験機は、タイマー動作時に印加電圧 の数倍の電圧が発生することがありますので避けてください。

2.7 +5V最低出力電流


MMC50A, MMC75B, MMC100B

■+5V出力電流は、一定以上流さないとV2, V3は100%の出力電流 を流すことができません。一定以下の場合は以下に従ってくだ さい。


MMC50A



MMC75B




MMC100B



3 直列•並列運転

- ■右図の配線をすることによって、V2とV3は直列運転が可能です。 ただし、出力電流は直列接続している回路のいずれか小さい方 の定格電流以下とし、回路内部に定格以上の電流が流れ込まな いようにしてください。
- ■他の電源との直列及び並列運転はできません。



MMC

4 実装 取付方法

4.1 取付方法

■複数の電源を並べて使用する場合は、各電源の周囲温度がディ レーティング表に示す温度範囲を越えないよう、電源相互の間隔 を開けるなどして、充分な通風が得られるようにしてください。

4.2 ディレーティング


- ■ケースカバー有無や取付方法によって使用できる周囲温度が異 なります。以下ディレーティング表を参照してください。
- ■記載の取付方法以外の取付の場合は、強制空冷などで熱がこも らないようにするか、温度・負荷ディレーティングを行う必要 があります。

詳細は、当社技術までお問い合わせください。


MMC8A

MMC


(1) 取付方法



(2) ディレーティング表




囲 温 度 [°C]




囲 温 度〔°C〕

●MMC50A, MMC75B


(1) 取付方法




(2) ディレーティング表



●MMC100B




(2) ディレーティング表



周 囲 温 度〔℃〕

4.3 取付ねじ

■電源の取付方法は、取付ねじと内部部品との絶縁距離を保つた め、以下の値を守ってください。



機種	ℓ 寸法	機種	ℓ 寸法
MMC8A	6mm以下	MMC75B	5mm以下
MMC50A	8mm以下	MMC100B	8mm以下